



Legende Bestand

 Böschungssicherung

 Mauer

 Aufschüttung Böschungsabbruch

 Aufweitung

 Leitwerk

 Behelfsbrücke

 Brücke

 Treppe

 Zaun

 Kolk

 Wall

 Steilufer

 Brückenumfeld

 Verrohrung

 Einleitung

 Mündung Gewässer 3. Ordnung

 Abzweig Gewässer 3. Ordnung

 Querbauwerk

 Diffusor_Bestand

 Campingplatz

 geänderter Gewässerlauf

 Flussverlauf neu

 Maßnahmenfläche

 Gewässermorphologie gut

 Flussverlauf alt

 Altlasten Best

Legende Defizite-Potenziale

×××× Böschungsabbruch

┌───┐ Brücke zerstört

--- Weg beschädigt

↑ ↓ Aufweitung

○-○-○ Bewuchs fehlt

■ Schutt im Uferbereich

□ geänderter Gewässerlauf

□ Nutzungskonflikt

||| potenzieller Retentionsraum

■ Gewässermorphologie schlecht

□ Auskolkung / Freispülung

■ Aufschüttung Bauschutt

■ Rodung

□ Schutt / Müll im Uferbereich

■ Treibgut/ Holz

■ Aufschüttung

■ Stecklingbepflanzung

■ Entwicklungskorridor

■ Vergrößerung Abflussprofil

■ Geschiebeansammlung