

| Nr.               | Verortung                                    | Einzelmaßnahme                      | Zielbeschreibung  |
|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| <b>Nohnerbach</b> |  |                                     |   |
| AD1_ M_ 302       | Trierscheid, Flur 6, Flurstück 156/1         | Geschiebe modellieren               | Wiederherstellung Abflussprofil   |
| AD1_ M_ 313       | Trierscheid, Flur 6, Flurstück 63 und 166    | Rückbau Bewässerungswehr (keine ID) | Beseitigung Reste des Bewässerungswehres                                    |
| AD1_ M_ 316       | Trierscheid, Flur 6, Flurstück 64 und 166    | Räumung von Treibgut und Totholz    | Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung des Abflussquerschnittes   |
| AD1_ M_ 318a      | Trierscheid, Flur 6, Flurstück 166 und 151/3 | Maßnahmen Brückenumfeld             | Durchgeführte Maßnahme zur Wiederherstellung der Brücke                     |
| AD1_ M_ 318b      | Trierscheid, Flur 6, Flurstück 166 und 151/3 | Maßnahmen Brückenumfeld             | Optimierung Brückenumfeld zur Vermeidung zukünftiger Hochwasserschäden      |
| AD1_ M_ 320       | Trierscheid, Flur 6, Flurstück 77            | Räumung von Treibgut und Totholz    | Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung des Abflussquerschnittes   |
| AD1_ M_ 321       | Trierscheid, Flur 6, Flurstück 166 und 77    | Räumung von Treibgut und Totholz    | Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung des Abflussquerschnittes   |
| AD1_ M_ 324       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 1             | Geschiebe modellieren               | Wiederherstellung Abflussprofil   |
| AD1_ M_ 325       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 8             | Wiederherstellung Sohlbereich       | Instandsetzung Sohlniveau, Erosionsvermindernde Maßnahmen                   |
| AD1_ M_ 328       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 2 und 4/1     | Räumung von Treibgut und Totholz    | Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung des Abflussquerschnittes   |
| AD1_ M_ 329       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 4/2           | Wiederherstellung Ufersicherung     | Wiederherstellung der Ufersicherung in naturnaher Ausführung                |
| AD1_ M_ 330       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 88            | Wiederherstellung Abflussprofil     | Instandsetzung Uferbereiche, Ökologische Durchgängigkeit                    |
| AD1_ M_ 331       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 86            | Wiederherstellung Ufersicherung     | Instandsetzung Ufersicherung, Erosionsvermindernde Maßnahmen im Wegebereich |
| AD1_ M_ 336       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 3             | Wiederherstellung Ufersicherung     | Instandsetzung Ufersicherung  |
| AD1_ M_ 337       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 3             | Wiederherstellung Ufersicherung     | Instandsetzung Ufersicherung  |
| AD1_ M_ 338       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 3             | Räumung von Treibgut und Totholz    | Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung des Abflussquerschnittes   |
| AD1_ M_ 340       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 56/1          | Böschungssicherung                  | Instandsetzung Sicherungsmaßnahmen  |
| AD1_ M_ 342       | Trierscheid, Flur 2, Flurstück 88            | Räumung von Treibgut und Totholz    | Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung des Abflussquerschnittes   |

| Nr.               | Verortung   | Einzelmaßnahme  | Zielbeschreibung   |
|-------------------|---|---|--|
| <b>Nohnerbach</b> |   |   |  |
| AD1_M_346         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 14                                      | Wiederherstellung<br>Rampe/Gleite (QBW-ID<br>149925)  | Wiederherstellung Rampe/Gleite   |
| AD1_M_347         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 15                                      | Beseitigung/Modellierung<br>Geschiebeansammlung       | Wiederherstellung Uferbereich  |
| AD1_M_348         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 90<br>Hoffeld, Flur 12,<br>Flurstück 89 | Wiederanbindung Gew. 3. O.,<br>Mündung Dürleferseifen | Ökologische Durchgängigkeit,<br>Erosionsschutz, naturnaher Ausbau                    |
| AD1_M_349         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 89                                      | Räumung von Treibgut und<br>Totholz                   | Grundräumung des Gewässers zur<br>Wiederherstellung des<br>Abflussquerschnittes      |
| AD1_M_350         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 89<br>Hoffeld, Flur 12,<br>Flurstück 88 | Räumung von Treibgut und<br>Totholz                   | Grundräumung des Gewässers zur<br>Wiederherstellung des<br>Abflussquerschnittes      |
| AD1_M_351a        | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 17 und 89                               | Wiederherstellung<br>Gewässersohle                    | Wiederherstellung Sohlniveau,<br>Erosionsvermindernde Maßnahmen                      |
| AD1_M_351b        | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 17 und 89                               | Anlegung Niedrigwasserrinne                           | Ökologische Durchgängigkeit  |
| AD1_M_352         | Hoffeld, Flur 12,<br>Flurstück 36 und 37                                  | Beseitigung/Modellierung<br>Geschiebeansammlung       | Wiederherstellung Uferbereich,<br>Reduzierung pot. Treibgut                          |
| AD1_M_353         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 89                                      | Anlegung Niedrigwasserrinne                           | Ökologische Durchgängigkeit  |
| AD1_M_354         | Hoffeld, Flur 12,<br>Flurstück 34   | Räumung von Treibgut und<br>Totholz                   | Grundräumung des Gewässers zur<br>Wiederherstellung des<br>Abflussquerschnittes      |
| AD1_M_356         | Hoffeld, Flur 12,<br>Flurstück 34   | Maßnahmen Fichtenrigel                                | Instandsetzung Uferbereich,<br>Wiederherstellung<br>Gewässerrandstreifen             |
| AD1_M_359         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 89<br>Hoffeld, Flur 12,<br>Flurstück 88 | Räumung von Treibgut und<br>Totholz                   | Grundräumung des Gewässers zur<br>Wiederherstellung des<br>Abflussquerschnittes      |
| AD1_M_360         | Hoffeld, Flur 12,<br>Flurstück 28   | Beseitigung/Modellierung<br>Geschiebeansammlung       | Wiederherstellung Uferbereich,<br>Reduzierung pot. Treibgut                          |
| AD1_M_362         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 26                                      | Anlegung Niedrigwasserrinne                           | Ökologische Durchgängigkeit  |
| AD1_M_363         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 27                                      | Wiederherstellung<br>Ufersicherung                    | Instandsetzung der Ufer,<br>Erosionsvermindernde Maßnahmen                           |
| AD1_M_364         | Hoffeld, Flur 10,<br>Flurstück 43   | Müll im Uferbereich                                   | Beseitigung von Treibgut,<br>Grundräumung  |
| AD1_M_365         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 27                                      | Wiederherstellung<br>Abflussprofil                    | Instandsetzung Ufer,<br>Schutzbepflanzung, Wiederanbindung<br>der Retentionsbereiche |
| AD1_M_366         | Trierscheid, Flur 2,<br>Flurstück 27                                      | Anlegung Niedrigwasserrinne                           | Ökologische Durchgängigkeit  |
| AD1_M_367         | Hoffeld, Flur 10,<br>Flurstück 36 und 37                                  | Rückbau Bewässerungswehr<br>(keine ID)                | Beseitigung Reste des<br>Bewässerungswehres  |

| Nr. | Verortung | Einzelmaßnahme | Zielbeschreibung |
|-----|-----------|----------------|------------------|
|-----|-----------|----------------|------------------|

| <b>Nohnerbach</b> |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| AD1_M_371a        | Mündungsbereich<br>Nohnerbach und<br>Trierbach | Wiederherstellung Ufer  | Instandsetzung der Ufer,<br>Erosionsvermindernde Maßnahmen      |
| AD1_M_371b        | Mündungsbereich<br>Nohnerbach und<br>Trierbach | Wiederherstellung<br>Ufergehölze                                | Schutzbepflanzung als<br>erosionsvermindernde Maßnahme          |
| AD1_M_373         | Mündungsbereich<br>Nohnerbach und<br>Trierbach | Strukturmaßnahme<br>Mündungsbereich<br>Nohnerbach und Trierbach | Wiederherstellung Sohlniveau,<br>Erosionsvermindernde Maßnahmen |